




|        |     |        |                    |       |  |
|--------|-----|--------|--------------------|-------|--|
| 当社管理番号 | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号            | 架装形状  |  |
| 55     | トヨタ | H30/03 | TKG-XZC605-0018709 | 冷蔵冷凍車 |  |

|   |         |    |            |      |          |            |             |                    |   |          |
|---|---------|----|------------|------|----------|------------|-------------|--------------------|---|----------|
| 前登録ナンバ                                    | 車検有効期限  |    | 走行距離       |      | 積載量      | 荷台寸法( mm ) |             |                    | 出品会社( 富山 県)   |          |
| 自家用                                       | 08.3.26 | 切れ | 102,400 km |      | 2,000 kg | L          | W           | H                  | (有)高見トラックセンター   |          |
|   |         | 抹消 | 年月         | 一体別体 |          | 2,900      | 1,520       | (門) 1,030<br>1,090 |   |          |
| エンジン状態                                    | A B C   | AC | 良 不良 無     | ブレーキ | V        | 馬力         | I/CT 136 ps | TM                 | 速   | 2 ペダル AT |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                           |         |    |            |      |          |            | キャブ廻り       |                    | リサイクル料 8,060 円  |          |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                           |         |    |            |      |          |            | ベツト         | 有 無                | ヘッドランプ  | HID ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等                         |         |    |            |      |          |            | 汚れ          | 小 中 大              | 補ブレーキ   | 段        |
|   |         |    |            |      |          |            | シート破        | 有 無                | <div>特記、重点確認、他</div> <div>社外ナビ</div> <div>文字消し跡</div> <div>箱内ヘコミ・キズ</div> |          |
| トヨタ車体 サイドドア 床ステン張り                        |         |    |            |      |          |            | ETC         | 有 無                |   |          |
| デンソー(DS22LE)低温 -22 設定 スタンバイ付(コード欠) -20 確認 |         |    |            |      |          |            | ラジオ         | 良 不良               |   |          |
|   |         |    |            |      |          |            | バックモニタ      | 有 無                |   |          |
| トヨエース                                     |         |    |            |      |          |            |             | カラー 白黒             |   |          |
|   |         |    |            |      |          |            | 電格ミラ        | 有 無                |   |          |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Fガラス   |    |     |
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ    |    |     |
| 記録簿    | 有  | 無   |
|        |    |     |
| 取説     | 有  | 無   |
| メンテノート | 有  | 無   |
| PMマフラ  | 有  | 無   |
| 証明書    | 有  | 無   |
| 燃料タンク  |    |     |
|        |    |     |



タイヤ0～10、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 |   |   |
|   |   |   |   |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
|   |   |   |   |

|      |           |     |
|------|-----------|-----|
| F    | 195/75R15 |     |
| サイズ  |           |     |
| R    | 195/75R15 |     |
| サイズ  |           |     |
| タイヤ  |           | スペア |
| パターン |           | 1   |