





| 当社管理番号 | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号            | 架装形状 |  |
|--------|-----|--------|--------------------|------|--|
| 85     | いすゞ | R04/09 | 2RG-NMR88N-7009517 | 工作車  |  |

| 前登録ナンバ                                     | 車検有効期限 |           | 走行距離         | 積載量      | 荷台寸法( mm )  |        |                                                        | 出品会社( 富山 県 )    |
|--------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 自家用                                        |        |           | 切れ 40,300 km | 1,450 kg | L           | W      | H (門)                                                  | (有)高見トラックセンター   |
|                                            |        |           | 抹消 年月 一体別体   |          |             |        |                                                        |                 |
| エンジン状態                                     | A ㊦ C  | AC ㊦ 不良 無 | ブレーキ         | V 馬力     | I/CT 150 ps | TM     | 速                                                      | 2 ペダル スムーサーEX   |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                            |        |           |              |          | キャブ廻り       |        |                                                        | リサイクル料 10,440 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                            |        |           |              |          | ベツト         | 有 ㊦ 無  | ヘッドランプ                                                 | HID ハロゲン        |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等<br>坪井特殊車体<br>荷室クーラー・ヒーター |        |           |              |          | 汚れ          | 小 ㊦ 大  | 補ブレーキ                                                  | 段               |
|                                            |        |           |              |          | シート破        | 有 ㊦ 無  | <div>特記、重点確認、他</div> <div>LEDライト</div> <div>社外ナビ</div> |                 |
|                                            |        |           |              |          | ETC         | 有 ㊦ 無  |                                                        |                 |
|                                            |        |           |              |          | ラジオ         | 良 ㊦ 不良 |                                                        |                 |
|                                            |        |           |              |          | バックモニタ      | 有 ㊦ 無  |                                                        |                 |
|                                            |        |           |              |          |             | ㊦ 白黒   |                                                        |                 |
|                                            |        |           |              |          | 電格ミラ        | 有 ㊦ 無  |                                                        |                 |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| Fガラス   |     |       |
| 要交換    | 良好  | 飛石有 ㊦ |
| 点キズ    |     |       |
| 記録簿    | 有   | ㊦ 無   |
| 取説     |     |       |
|        | 有 ㊦ | 無     |
| メンテノート |     |       |
|        | 有 ㊦ | 無     |
| PMマフラ  |     |       |
|        | 有   | ㊦ 無   |
| 証明書    |     |       |
|        | 有   | ㊦ 無   |
| 燃料タンク  |     |       |



タイヤ0～10、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 |   |   |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
|   |   |   |   |

|         |           |     |   |
|---------|-----------|-----|---|
| F       | 205/70R16 |     |   |
| サイズ     |           |     |   |
| R       | 205/70R16 |     |   |
| サイズ     |           |     |   |
| タイヤパターン | スタッドレス    | スペア | 1 |