


| | | | | | |
|--------|----|--------|------------------|------|--|
| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| 2 | 三菱 | R05/03 | 2RG-FEAV0-600701 | アルミ平 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|------------|----|----------|-------------|-------|------------|---------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(富山 県) | | | |
| 自家用 | 07.3.7 | 切れ | 1,000 km | 3,000 kg | L | W | H | | | |
| | | 抹消 | | | 年月 | 一体 別体 | 4,350 | 1,790 | (門) 400 | (有)高見トラックセンター |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | I/CT 150 ps | TM | 5 速 | 3 ペダル |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------|---|----|---|---------|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | | | キャブ廻り | | | リサイクル料 | 8,830 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | ベット | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等 | | | | 汚れ | 小 | 中 | 大 | 補ブレーキ | 段 |
| パブコ アルミブロック | | | | シート破 | 有 | 無 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="color: red; text-align: center;">特記、重点確認、他</p> <p style="color: blue; text-align: center;">LEDライト</p> </div> | | |
| 全低床 | | | | ETC | 有 | 無 | | | |
| | | | | ラジオ | 良 | 不良 | | | |
| | | | | バックモニタ | 有 | 無 | | | |
| | | | | 電格ミラ | 有 | 無 | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|---------------|-------------|----|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 10 | 10 | |
| | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |
| F サイズ | 205/70R17.5 | | |
| R サイズ | 205/70R17.5 | | |
| タイヤ パターン | | | スペア |
| | 10 | | |