





| | | | | | |
|--------|----|--------|---------------------|-------|--|
| 当社管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| 32 | 日野 | H30/01 | TKG-XZC605M-0018603 | ドライバン | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|----------|------------|-------|--------------------|---------------|----|-----|-------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(富山 県) | | | |
| 営業用 | 切れ | 34,800 km | 2,000 kg | L | W | H | (有)高見トラックセンター | | | |
| | 抹消 | 年月 | | 1 | 1,770 | (門) 1,970 2,020 | | | | |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | I/CT 136 ps | TM | 5 速 | 3 ペダル |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|--------|----|----|---|---------|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | | | キャブ廻り | | | リサイクル料 | 8,820 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | ベット | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名、年式、型式及状態等 | パブコ リヤ3枚観音 ラッシング2段 パレットローラー | | | 汚れ | 小 | 中 | 大 | 補ブレーキ | 段 |
| | | | | シート破 | 有 | 無 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="color: red; text-align: center;">特記、重点確認、他</p> <p style="color: blue;">スペアキー無</p> <p style="color: blue;">キャブ仕上済み</p> </div> | | |
| | | | | ETC | 有 | 無 | | | |
| | | | | ラジオ | 良 | 不良 | | | |
| | | | | バックモニタ | 有 | 無 | | | |
| | | | | | 加- | 白黒 | | | |
| | | | | 電格ミラ | 有 | 無 | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | | |
| | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |



タイヤ0~10、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | | |
| | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | |

| | | |
|------|-----------|--|
| F | | |
| サイズ | 195/75R15 | |
| R | | |
| サイズ | 195/75R15 | |
| タイヤ | | |
| パターン | スペア | |
| | 1 | |