




当社管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
57	日野	R05/02	2RG-XZU645M-0007852	冷蔵冷凍車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(富山県)
自家用	切れ	89,700 km	2,000 kg	L	W	H	(有)高見トラックセンター
	抹消	年月		1	3,680	1,700	

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	I/CT 150 ps	TM	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	---	----	-------------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)				キャブ廻り			リサイクル料	8,820 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)				ベット	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名、年式、型式及状態等				汚れ	小	中	大	補ブレーキ	段
東プレ 両サイドドア 床キーストン(アルミ) ラッシング1段				シート破	有	無	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; margin: 0;">特記、重点確認、他</p> <p style="margin: 0;">LEDライト</p> <p style="margin: 0;">スペアキー無</p> <p style="margin: 0;">文字消し跡</p> </div>		
東プレ(XL22HOC-Q)中温 -5 設定 -5 確認				ETC	有	無			
				ラジオ	良	不良			
				バックモニタ	有	無			
				電格ミラ	有	無			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		



タイヤ0~10、欠、で記載

5	5		
6	6	6	6

F サイズ 195/75R15

R サイズ 195/75R15

タイヤパターン スタッドレス 1